



## Приложение 2. Отключение режима обязательной проверки цифровой подписи сертификата в Windows 8.

Для того, чтобы отключить проверку цифровой подписи драйверов в операционной системе *Windows 8*, нужно предпринять следующие действия:


1. Откройте меню параметров Windows 8, зажмите на клавиатуре кнопку *Shift* и, удерживая кнопку *Shift*, нажмите пункт «Перезагрузка».




2. В открывшемся режиме «Выбор действия» нажмите кнопку «Диагностика»




3. В окне «Диагностика» нажмите кнопку «Дополнительные параметры»




4. В окне «Дополнительные параметры» нажмите «Параметры загрузки»



5. В окне «Параметры загрузки» нажмите кнопку «Перезагрузить»



6. Компьютер начнет перезагрузку и откроется меню загрузки. Нажмите кнопку с цифрой «7».



В результате выбранного режима загрузки вы сможете беспрепятственно установить драйвер без проверки цифровой подписи драйверов.